

キャビネット

商品・部品特定のための「現場撮影📷」・「採寸📏」ポイント
 ※手ブレやピンボケのないように撮影してください。


STEP 1

邸No&キッチン全体情報


※邸Noがない場合はキッチン全体情報が必須です。

邸No

キャビネット側板に貼付してある検査証を撮影してください。
 検査証は年代により表示が異なります。



側板



側板

検査証	
シリーズ名 アレスタ	品目:KS
製品名 J1W1M090ABW18/N	
シートNo. 944 2328	合格印
品名コード 289 9937	060814
F☆☆☆☆	郵No.19770707201
株式会社 LIXIL	(深谷)

検査証	
製品名 J1W1M090ABW18/N	
郵No. 1977070720151001	
品名コード 289 9937	
F☆☆☆☆	060814
株式会社 LIXIL	KS(深谷)

検査証	
シリーズ名 サンヴァリエクアミイ>	
製品名 PRHKL075N781	
シートNo. 854 8034	合格印
品名コード 281 7502	1250314
F☆☆☆☆	郵No.19770707201
株式会社 LIXIL	SUNWAVE(社)

検査証	
シリーズ名 Pitto	
製品名 FYF5SDT090B075	
シートNo. 944 2328	合格印
060814	郵No.19770707201
F☆☆☆☆	
製造元 サンウエーブ	(深谷)

キッチン全体情報

①キッチン全景




②シンク全景





邸No表示のない
 検査証では品番等が
 シリーズの特定に
 有効です。

採寸ポイント

I型・ペニンシュラ型・アイランド型



L型



全型共通
 (カウンター高さ)

- ① : mm
- ② : mm
- ③ : mm
- ④ : mm
- 高さ : mm

STEP 2

故障部位 全体情報 (品番表示位置)

キャビネット全体を撮影してください。



全体の撮影が難しい場合は
 分割で撮影してください。

STEP 3

故障部品 詳細情報

※下記のように、故障部位を接写し、故障部品を丸で囲んでください。


事例：取手の場合



事例：蝶番の場合



事例：棚板の場合



事例：レールの場合

