







商品特定の際に重要な写真撮影や採寸のポイントです。これらのポイントを確認すると、商品が特定しやすくなります。

1 : 商品全体		2 : 錠		3 : 落とし錠	
					
撮影	本体のデザインがわかるような全体像	撮影	内観と外観の両方	撮影	形状・仕様(ツマミ式など)
寸法	高さ mm 幅 mm	寸法	台座縦 mm 台座横 mm アーム長さ mm	寸法	外寸 mm 棒Φ数 Φ
4 : 門柱		5 : 調整金具(ヒンジ)		その他 : ラベル	
				<p>【ラベル貼付位置】 ・門柱の裏側 等に貼り付けされています。</p> 	
撮影	門柱・キャップの形状	撮影	形状・仕様	撮影	ラベル貼付位置
寸法	柱角数 × mm ヒンジΦ数 Φ	寸法	縦寸法 mm 横寸法 mm ビスピッチ mm	寸法	

※収集した情報をもとに商品特定したい場合 ⇒ [『商品特定かんたんツール：LOOK+』](#)へ

※開き門扉錠の特定をしたい場合 ⇒ [『部品特定モバイルツール：スグシリ』](#)へ